



・OSCコイル=トランジスタラジオOSC(赤色)

無断転用禁止

TA7310 AM wire-less mic RK-98 Radio kits in JA

- ・TA7310 自動では強度過多になりやすい。そこはpin6電圧とC15で調整でOSC強度調整
- ・図中定数で1300kHz近傍のosc
- ・TR3, TR4は軽めの動作